Рекомендации по рапсу

Применение средств защиты растений



BBCH стадии развития растений

Рекомендации по рапсу

Внесение КАСа

FD 1,5 – 4,0 бар
ID 2,0 – 3,0 бар
IDK 1,5 – 2,5 бар

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

КАС чистый

ID 3,5 – 8,0 бар
IDK 1,5 – 3,5 бар

Dropleg[UL]
FL 1,0 – 5,0 бар

Шланги 5S/5SL
1,0 – 5,0 бар

Подпитка цветов

max 50 л/га КАС + вода + СЗР

КАС чистый

00 10 11 12 13 14 18 33 51 55 57-59 61-65 66-67 69 79

ВВСН стадии развития растений